



Forum: Linux poèetnici

Topic: alsa-CMI9739A-slackware-12.0

Subject: Re: alsa-CMI9739A-slackware-12.0

Poslao: semiRocket

Postano : 03.03.2009 23:44:27

Nisam te ba¹ dobro razumio, ali nema veze. Probaj instalirat **slu%bene** pakete za tvoju distru s nekog ubuntu repozitorija. Nema veze ako stavi¹ stariju verziju preko ove nove, 'navodno' instalirane alsa-1.19... Ako to ne pomogne...

Zvuk (Opæenito Hardware, Kako si pomoæi):

Saznaj chip od zvuène kartice, da li je integrirana ili kao samostalna kartica...

Primjer, zvuèni CODEC CMI9739 integriran u matiènu ploèu ASRock

```
Ispci -vnn ... 00:11.5 Multimedia audio controller [0401]: VIA Technologies, Inc. VT8233/A/8235/8237
AC97 Audio Controller [1106:3059] (rev 60)      Subsystem: ASRock Incorporation Unknown
device [1849:9739]      Flags: medium devsel, IRQ 20      I/O ports at c000 [size=256]
Capabilities: [c0] Power Management version 2 ...
```

Iz pretrage googlea 'VT8233/A/8235/8237 AC97 Audio Controller' saznajem da je modul(driver) koji vrti ovo 'via_82xx_audio' sa stranice <http://hardware4linux.info/> naredbom 'find / -name *via*82xx*.ko' nalazim 'snd-via82xx.ko' modul

'lsmod' ispisuje sve uèitane module u Kernel. Ako se na¹ modul ne nalazi na popisu mo%emo poku¹ati uèitati modul s 'modprobe'

Ako 'modprobe snd-via82xx' ne javi nikakvu gre¹ku znaèi da se modul slo%io sa zvuènom i da je isti u uèitan za uporabu. Ako javi gre¹ku ili ne naðemo navedeni modul, onda to mo%e znaèiti da modul nedostaje i opæenito alsa driver (ili u mom sluèaju XXXXXXXXXX paket kernel-modules) nedostaju.

Brojevi [1106:3059] znaèe redom [IDproizvoðaèa:IDureðaja] i mogu vrlo dobro poslu%iti pri pretrazi za informacijama.

npr.

Interni softverski modem Pro-Nets s Conexantovim chipsetom:

```
00:0b.0 Communication controller [0780]: Conexant Unknown device [14f1:2f40]      Subsystem:
Conexant Unknown device [14f1:2000]      Flags: bus master, medium devsel, latency 32, IRQ 19
      Memory at dffe0000 (32-bit, non-prefetchable) [size=64K]      I/O ports at d400 [size=8]
Capabilities: [40] Power Management version 2
```

ID ureðaja je u ovom sluèaju 2f40 koji se tra%i kod potrage za kompatibilnim driverom.

Linuxant podr%ava brdo Conexantovih modema, ali zato nije besplatan...